


BAKU

13

362166



D

Montageanleitung

Kleiderschrank >Baku<

GB

Assembly instructions

Wardrobe >Baku<

SRB

Упутства за инсталацију

Гардеробу >Baku<

FR

Notice de montage

Armoire >Baku<

IT

Intruzioni di montaggio

Armadio >Baku<

HR

Upute za instalaciju

Ormar >Baku<

NL

Handleiding voor de montage

Kast >Baku<

PL

Instrukcja montażu

Szafa >Baku<

SL

Návod na montaž

Kabinet >Baku<

CZ

Montážní návod

Kabinet >Baku<

SK

Návod na montáž

Skriňa >Baku<

LT

Surinkimo instrukcijos

Kabinetas >Baku<

HU

Szerelési útmutató

Szekrény >Baku<

RO

Instructiuni de montaj

Cabinet >Baku<

LV

Montāžas instrukcija

Ministru kabinets >Baku<

TR

Montaj talinatl

Dolap >Baku<

RU

Инструкция по монтажу

Шкаф >Baku<

EE

Kokkupaneku juhised

Kabinet >Baku<

ES

Instrucciones de montaje

Armario >Baku<

PT

Instruções de montagem

Guarda-roupa >Baku<

BG


Инструкции за сглобяване

Гардероб >Baku<

BA

Upute za sastavljanje

Garderoba >Baku<



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akrokca. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To će vam garantovati trajnost i stabilnost veza.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.


EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aprox. 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT Aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aprox. 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e estabilidade das suas ligações.

BA Zategnite sve zavrtnje i spojne elemente nakon cca. 5 sedmica. To će vam garantirati trajnost i stabilnost vaših veza.

BG Моля, затегнете всички винтове и свързващи елементи след прикл. 5 седмици. Това ще ви гарантира дълготрайност и стабилност на вашите връзки.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Nepas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsztátástisztítószert.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.





EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o toalla ligeramente húmedo. No utilice agentes de limpieza abrasivos.



PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

BG Почистването трябва да става само с парцал или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.


BA Čišćenje treba obavljati samo krpom ili blago vlažnim peškirom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.




Baku 13




A x42 3989	B x10 3991	C x12 4066	D x4 4058	E x20 3996
F x20 136239	G x20 4108	I x40 4017	J x2 3912	K x56 3923
L x4 3892	M x6 3879	N x20 3888	O x16 3884	P x1 3984
R x140 3975	S x40 77793	T x18 90907	U x3 3983	W x2 4069
V x4 3981	X x2 71900	Y x6 IN01007	Z x6 IN01006	A1 x2 IN01587
B1 x24 3993	C1 x1 240186	D1 x2 163410	E1 x4 239077	
F1 x2 239085	G1 x20 239082	H1 x1 241422		








#					
101	2144	600	16	1	3
102	2144	600	16	1	3
201	1606	500	16	1	2
202	504	2011	16	1	4
200	504	2011	16	1	4
407	598	1612	16	1	2
408	598	790	16	1	2
409	582	1612	16	1	2
410	582	790	16	1	2
457 / 458	790	502	16	2	1
503	495	789	16	4	1
504	495	386	16	6	1
616	822	1987	16	2	4/5
617	822	1987	16	1	4
811	2144	60	16	2	3
815	60	1612	16	1	2
816	60	790	16	1	4
804	100	1596	16	2	2
801	100	500	16	2	4
805	100	806	16	2	4
004	2041	405,5	3	4	3
005	2041	402	3	2	3



1



T
45x15x5 mm
x10
90907



2





A
Ø8x30 mm
x10
3989


U
15 g
x1
3983




x2

3



A  x4 3989	T  x4 90907	U  x1 3983	
---	--	---	--






x2






4

U  x1 3983	
--	---






5

U  15 g x1 3983	
---	--




6



V  40x40x20 mm x4 3981	K  Ø4,0x16 mm x16 3923	 
---	---	--




7




8










9





10






A  x4 3989	I  x6 4017	W  x1 4069	J  x1 3912	 
---	---	---	---	---




12





13







14

O  Ø6,4x50mm x2 3884	P  4 mm x1 3984
---	--



15







E  Ø15x12 mm x4 3996	F  Ø20 mm x4 136239	 x2 
---	--	---




16





17











18

O Ø6,4x50mm  x2 3884	G Ø6,5 mm  x2 4108		P 4 mm  x1 3984	 x2
---	---	--	--	---







19

E  x2 3996	F  x2 136239	O  x2 3884	G  x2 4108	
				P  x1 3984







20

A $\varnothing 8 \times 30$ mm  x2 3989	B $\varnothing 8 \times 50$ mm  x2 3991	C $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x4 4066	
--	--	--	--





21



E $\varnothing 15 \times 12$ mm  x4 3996	F $\varnothing 20$ mm  x4 136239	
--	--	---




22




23






24

O Ø6,4x50mm  x6 3884	G Ø6,5 mm  x6 4108	P 4 mm  x1 3984
--	--	---







25

A Ø8x30 mm  x2 3989	
--	---




26






27



O Ø6,4x50mm
x4
3884



G Ø6,5 mm
x4
4108



P 4 mm
x1
3984



D1 L-2010 mm  x2 163410	H1 L-387 mm  x1 241422		
--	---	--	--




29

R 1.2x20 mm





x140
3975


S 23x10 mm



x40
7793



$XX=YY\equiv 90^\circ$



30

G1









x20
239082

N

Ø3,5x16 mm




x20
3888



31

F1




x2
239085

E1










L-1200 mm

x4
239077




x2











33

C1 L-782 mm
x1
240186







34

Y 76x44x15mm  x2 IN01007	Z 72x52x12mm  x2 IN01006	M Ø6,3x13 mm  x2 3879	K Ø4,0x16 mm  x8 3923	
A1 L-352 mm  x1 IN01587	L Ø4,0x25 mm  x2 3892			








35

Y 76x44x15mm  x2 IN01007	Z 72x52x12mm  x2 IN01006	M Ø6,3x13 mm  x2 3879	K Ø4,0x16 mm  x8 3923	
A1 L-352 mm  x1 IN01587	L Ø4,0x25 mm  x2 3892			



36





Y 76x44x15mm  x2 IN01007	Z 72x52x12mm  x2 IN01006	M Ø6,3x13 mm  x2 3879	K Ø4,0x16 mm  x8 3923	
--	--	---	---	---







37

X 75x15x32 mm
x2
71900





K Ø4,0x16 mm
x4
3923



38



39









40

K




Ø4,0x16 mm




x12
3923







41

B  Ø8x50 mm x2 3991	U  15 g x1 3983	
--	--	--




42

B1  L-150 mm x24 3993	U  15 g x2 3983	
---	---	---





43

U




15 g

x1
3983







44

U



15 g

x1
3983



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |
| BA Savjeti za sigurnost i održavanje | BG Съвети за безопасност и поддръжка |

